

Vejledning i bukning af lister

Lister kan opvarmes med føn eller i en dertil indrettet varmeovn.

Ved opvarmning med føn, må man ikke punktopvarme eller holde varmekilden for tæt på listen, da den derved kan deformeres. Der skal opvarmes jævnt over et større stykke.

Listerne kan også opvarmes i en ovn til ca. 60 - 70°C, dette kan være en fordel ved små radier.

Ved bukning i små radier skal listen fikseres under køling, herved sikres den pæneste formgivning. Vær opmærksom på at listerne kan ændre form, hvis de ikke er fikseret korrekt.




Bukning af lister i varmeovn



Listerne lægges i varmeovn



I varmeovnen bliver listerne varmet op til ca. 60 - 70°C



Den varme liste fikseres for ikke at miste formen



Herefter bukes listen og køles ned med kold luft



Efter nedkøling har listen opnået den ønskede bøjning

Vi gør opmærksom på at bukning af lister ved hjælp af opvarmning kræver nogen øvelse, det kan derfor være en god idé at prøve sig lidt frem først.

Bukning af lister med føn



Efter opvarmning med føn kan listerne bøjes/ bukkes i den ønskede form



Vær opmærksom på ikke at punktopvarme listen, da den i så fald kan blive deform



Ved jævn opvarmning over et større stykke sikrer du nemt en pæn og jævn bøjning